

DE: SECCION SINDICAL **TU-SI**
UNISONO MADRID
ATT: SERVICIOS GENERALES
CC: ANA ISABEL
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS
UNISONO SOLUCIONES DE NEGOCIO S.A.

Madrid a 26 de Septiembre de 2014

ASUNTO: Inmuebles.

Muy Sres. Míos:

Por el presente escrito les hago llegar las deficiencias encontradas en el Inmueble situado en la calle Dr. Zamenhof, con responsabilidad de Unisono Soluciones de Negocio S.A.

De las mismas ya han sido informados en distintas ocasiones y por distintas vías, con el resultado negativo de ellas, al continuar pendiente su reposición o arreglo.

A continuación les voy a detallar las mismas, para que en la mayor brevedad posible, sean solucionadas o reparadas:

- **Plataforma de trabajo 4ª planta:**

- . Algunos puestos de trabajo son ridículos, en cuanto a tamaño. Tienen a los trabajadores realizando su trabajo en mesas de escasos 50 centímetros alineadas unas tras otras y llenas de monitores y equipos informáticos. Sin ninguna separación física o acústica por medio. Perjudicando por ello gravemente la salud física y psíquica de los trabajadores.
- . Las sillas de trabajo están en general en mal estado.
- . Revisión de los percheros existentes, al faltarle a muchos de ellos "bola embellecedor".

- **Cafetería 4ª Planta:**

- . Faltan 4 sillas
- . Falta dispensador con Jabón lavavajillas.
- . Las placas del pavimento junto al ventanal, son movibles y están provocando caídas por desnivel y golpes a los trabajadores.
- . Hay que tapar los enormes ventanales con algún tipo de estor, para aislar en lo posible la temperatura exterior y el excesivo sol que entra por los mismos.

- **Plataforma de trabajo 3ª planta:**

- . Excesivo calor, zona (al pasar los tornos a la derecha).
- . Faltan sillas de trabajo y las que hay están en general en mal estado.
- . Revisión de los percheros existentes, al faltarle a muchos de ellos "bola embellecedor".

- **Plataforma de trabajo 2ª planta:**

- . Excesivo frío los fines de semana, zona (al pasar los tornos a la Izquierda, detrás de un mostrador).
- . Revisión de los percheros existentes, al faltarle a muchos de ellos "bola embellecedor".

- **Cafetería 2ª Planta:**

- . Faltan 2 sillas
- . Falta dispensador con Jabón lavavajillas.
- . Hay que tapar los enormes ventanales con algún tipo de estor, para aislar en lo posible la temperatura exterior y el excesivo sol que entra por los mismos.

Un cordial saludo.
Atentamente:

Firma del Solicitante:

Adolfo
Delegado Prevencion Riesg. Lab.
TU-SI Unísono Madrid

Recibí:

unísono
soluciones de negocio
CIF: A-82365412

RECIBIDO 26 SET. 2014